


ТРК 2ЖЭД «Ливенка-33420». Схема электрическая общая.



1 Кабель позиции I сечением жил не менее 0,5 мм<sup>2</sup>.

2 Кабель позиции I, II прокладывать отдельно в металлических трубах.

3 При использовании ТРК без источника бесперебойного питания в коробке X2 соединить клеммы FA и UPS, N и UPS соответственно.